

APLIKACJA:

Nałożyć wylewkę na podkład Europox WA AN w ciągu 24 godzin. Wylać wymieszany materiał na podłoże i rozprowadzić pacą ze stali nierdzewnej, pacą zębatą lub rakłą i nałożyć warstwę o grubości ok. 2 mm.

WAŻNE UWAGI:

- Europox WA AN nie może być lepki w dotyku i musi nadawać się do chodzenia przed nałożeniem Europox SLR AN.
- Należy zmierzyć rezystancję Europox WA AN przed nałożeniem Europox SLR AN.
- Niskie temperatury spowalniają proces utwardzania.
- Należy uważać i unikać silnych prądów powietrza, tj. Przeciągi.
- Temperatura aplikacji powinny być w przedziale 18 °C - 22 °C.
- Unikać dużych różnic temperatur podczas utwardzania, może to prowadzić do szoku temperaturowego, który ostatecznie może negatywnie wpłynąć na efekt końcowy.

CZAS UTWARDZENIA:

Czas przetwarzania w 20 °C	około 20 min
Ruch pieszy w 20°C	około 24 h
Pełne utwardzenie w 20°C	7 dni

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

W celu uzyskania informacji i porad dotyczących bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania i utylizacji produktów chemicznych, użytkownik powinien zapoznać się z najnowszą kartą charakterystyki produktu, dotyczącą danych fizycznych, ekologicznych, toksykologicznych i innych związanych z bezpieczeństwem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów Eurostep lub w celu uzyskania porady technicznej prosimy o kontakt:

Eurostep Poland Sp. z o.o.
Tymiankowa 37/39
95-054 Ksawerów
Poland

Tel.: +48 609 222 050

www.Eurostep.pl